

GRIMAS**Grimas Ipari Kereskedelmi Kft.**

Székhely: 1214 Budapest, Puli sétány 2-4.

Telefonszám: + 36 1 420 5883

E-mail cím: info@grimas.hu

Jegyzőkönyv száma

01/2017

01/01

Radiográfiai Vizsgálati Jegyzőkönyv

Laboratórium vizsgálati szám:	0000/2017	Megrendelő:	Példa Kft.
Vizsgálat tárgya:	Hegesztett cső	Címe:	1011, Példa utca 1.
		Megrendelés száma:	G-17_0001
		Ügyintéző:	Minta János
Anyagvastagság:	4 mm	Vizsgálat helyszíne:	Grimas raktár
Anyagminőség:	X120Mn12	Sugárforrás, kV, mA:	YXLON-300, kV, 3.0 mA
Hőkezelés:	nincs	Sugárforrás-film távolság:	700 mm
Varratalak:	BW	Expozíciós idő:	120 sec
Hegesztési eljárás:	Bevont elektródás kézi ívhegesztés	Film típusa, mérete, osztálya:	Kodak T200, 10x24 cm, C4
Vizsgálati előírás:	MSZ EN ISO 17636:2013	Filmkidolgozás:	Manuális
Radiográfiai osztály:	B	Erősítőfóliák:	Első: Hátsó 0,1mm 0,2mm
Vizsgálati elrendezés:	MSZ EN ISO 17636:2013 7.1.6	Képminőség jelző:	10 FE EN

Azonosító szám:	Film hossz cm	Hegesztő	Méret mm	Feketedés:	Képminőség W	Eltérés MSZ EN ISO 6520-1:2008	Értékelés *	Javítandó szakasz
A1	10x24	MK56	Ø50x4,0	≥3,1	11	-	m	-
A2	10x24	MK56	Ø50x4,0	≥3,1	11	-	m	-

* Értékelés: MSZ EN ISO 10675-1:2014 1. szerint m = Megfelelő,

n.m = Nem megfelelő

Dátum: 2017.08.01.	Dátum: 2017. 08. 03
Anyagvizsgáló min. RT1 Vizsgálatot végezte	Anyagvizsgáló min. RT2 Értékelte

A vizsgálati eredmények csak a jegyzőkönyvben azonosított vizsgálati tárgyakra vonatkoznak!

A vizsgálati jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben másolható!

A próbadarabokat/filmeket egyéb megállapodás hiányában a vizsgálati jegyzőkönyv átadása után 30 napig őrizzük!